

**Anlage 1 - zur Beschlussvorlage  
Entwicklungskonzept Ortsteilfriedhöfe  
TA am 07.07.2021**

<b>Friedhof Ortsteil:</b>	<b>Bohlsbach (Alter Friedhof)</b>					
<b>Adresse:</b>	<b>Am Alten Friedhof 2, 77652 Offenburg</b>					
<b>Größe:</b>	<b>0,2 ha</b>					
<b>Anzahl Grabstellen:</b>	<b>88</b>					
<b>Aussegnungshalle:</b>	<b>-</b>					
<b>Anzahl Kühlräume:</b>	<b>-</b>					
<b>Beschreibung:</b>	Innerörtlicher Friedhof 1830 angelegt mit kirchlicher Friedhofskapelle. Viele alte Grabzeichen sollen erhalten bleiben, es werden ausschließlich Urnenbestattungen angeboten.					
<b>Wege</b>	Eingangsbereich Betonpflaster, ansonsten Schwarzbelag tw. nicht verkehrssicher, behelfsmäßig repariert.					
<b>Baumbestand:</b>	Baumbestand überwiegend von früheren Gräbern, Thuja, Eiben Tanne. Durch die Neupflanzungen vor 5 Jahren ist der Baumbestand derzeit ausreichend und aktuell.					
<b>Einfriedung:</b>	Umfassend Natursteinmauer, reparaturbedürftig dennoch standsicher.					
<b>Parken:</b>	Anzahl Stellplätze					
<b>Infrastruktur / Ausstattungen:</b>	Wasser - Leitungsnetz	derzeit über Privatgelände	X			
	Bänke		X			
	Brunnen		X			
	Abfallplätze		X			
	Handwagenstationen		X			
	Fahrradabstellbügel		X			
<b>Grabarten:</b>	Etagengrab / Doppelgrab (Urnen)	nicht verfügbar				
	Reihengrab (Erdbestattung)	nicht verfügbar				
	Rasenreihengrab (Erdbestattung)	nicht verfügbar				
	Kinderreihengrab	nicht verfügbar				
	Urnenreihengrab (für eine Urne)	nicht verfügbar				
	Urnenrasenreihengrab (für 1 Urne)	nicht verfügbar				
	Urnenwahlgrab (bis zu vier Urnen)	verfügbar	X			
	Baumbestattungen	verfügbar	X			
	Staudenfeld	verfügbar	X			
	Gärtnergepflegtes Grabfeld	nicht verfügbar				
Grabfläche	ausreichend	X				
<b>Sonstiges:</b>	Mit historischen Grabmalen soll ein parkähnlicher Charakter geschaffen werden.					
<b>Bewertung:</b>	Baumpflanzungen erfolgten auf Freiflächen. Ausreichende Grabflächen für Urnenbestattungen.					
<b>Entwicklung:</b>	Die Freiflächen bieten genügend Bestattungsfläche für das beschränkte Grabangebot.					
<b>Maßnahmen:</b>	Friedhofsweg rollatorengerecht möglichst wassergebunden ausbauen um den historischen Charakter zu erhalten. Friedhofskreuz sanieren. Friedhofsmauer im Bedarfsfall sukzessive reparieren.					

<b>Friedhof Ortsteil:</b>	<b>Bohlsbach (Neuer Friedhof)</b>					
<b>Adresse:</b>	Okenstraße 355, 77652 Offenburg					
<b>Größe:</b>	0,72 ha					
<b>Anzahl Grabstellen:</b>	437					
<b>Aussegnungshalle:</b>	75 Sitzplätze					
<b>Anzahl Kühlräume:</b>	-					
<b>Beschreibung:</b>	Außerörtlicher Friedhof 1970 angelegt mit zentraler Friedhofskapelle. Der neue Teil weitestgehend belegt mit Erdbestattungsgräber. Im alten Teil geprägt von Freiflächen durch abgeräumte Grabstellen.					
<b>Wege</b>	Schwarzbelag sowie Betonpflaster; neuer Teil Betonpflaster.					
<b>Baumbestand:</b>	Neuer Teil, Mittelgroße Bäume ca. 30 Jahre Alter Teil, vornehmlich Jungbäume 3 Jahre Durch die Neupflanzungen vor 3 Jahren ist der Baumbestand derzeit ausreichend und aktuell.					
<b>Einfriedung:</b>	Entlang Okenstraße Natursteinmauer Ansonsten Drahtgeflecht eingefasst mit natürlicher Einfassung (Hecken und Sträucher)					
<b>Parken:</b>	Anzahl Stellplätze					
<b>Infrastruktur / Ausstattungen:</b>	Wasser - Leitungsnetz		X			
	Bänke		X			
	Brunnen		X			
	Abfallplätze		X			
	Handwagenstationen		X			
	Fahrradabstellbügel		X			
<b>Grabarten:</b>	Etagengrab / Doppelgrab (Urnen)	verfügbar	X			
	Reihengrab (Erdbestattung)	verfügbar	X			
	Rasenreihengrab (Erdbestattung)					
	Kinderreihengrab	verfügbar	X			
	Urnenreihengrab (für eine Urne)	verfügbar	X			
	Urnenrasenreihengrab (für 1 Urne)					
	Urnenwahlgrab (bis zu vier Urnen)	verfügbar	X			
	Baumbestattungen					
	Staudenfeld					
	Gärtnergepflegtes Grabfeld	verfügbar	X			
	Grabfläche	ausreichend	X			
<b>Sonstiges:</b>	Geprägt von Freiflächen.					
<b>Bewertung:</b>	Baumpflanzungen erfolgten auf Freiflächen. Die Aussegnungshalle ist in sehr gutem Zustand. Durch viele durchgeführte Einzelmaßnahmen ist der Friedhof in einem guten Zustand.					
<b>Entwicklung:</b>	Die großzügigen Freiflächen bieten genügend Bestattungsfläche für künftige Generationen und erlauben Gestaltungsspielraum. Optional sollen Baumbestattungen als Rasengräber / Staudenfläche geplant werden.					
<b>Maßnahmen:</b>	Optimierung Abfallplatz und Verbesserungen beim Erdlagerplatz. Derzeit offener Bereich entlang der Okenstraße (neuer Teil) durch Sichtschutzhecke schließen. Natürliche Einfassungen wieder aktivieren, Eingliederung in die Landschaft zugleich Sichtschutz.					

<b>Gebäude:</b>	Strom	X			●
	Wasser	X			●
	Energie	X			●
	Dacheindeckung	X		●	
	Wände	X			●
	Fenster	X			●
	Türen	X			●
	Technik	X			●
	Bodenbelag	X		●	
	Stühle	X			●
	Öffentliche WC Anlage	X			●
<b>Gebäude Sonstiges:</b>	Dacheindeckung voll Moos ggf. reinigen Parkettbelag versiegeln. WC Anlage nicht barrierefrei.			●	

<b>Friedhof Ortsteil:</b>	<b>Bühl</b>						
<b>Adresse:</b>	<b>Am Kirchhofweg, 77652 Offenburg</b>						
<b>Größe:</b>	<b>0,2 ha</b>						
<b>Anzahl Grabstellen:</b>	<b>192</b>						
<b>Aussegnungshalle:</b>	<b>-</b>						
<b>Anzahl Kühlräume:</b>	<b>-</b>						
<b>Beschreibung:</b>	Seinerzeit außerörtlicher Friedhof 1840 angelegt, unweit der Kirche; 1983 erweitert; zwischenzeitlich im östlichen Teil umgeben von Bebauung im westlichen Teil öffentliche Grünfläche -Parkanlage mit Kriegerdenkmal. Im alten Teil geprägt von Freiflächen durch abgeräumte Grabstellen, historische Grabdenkmale.						
<b>Wege</b>	Wassergebunden ohne Einfassungen						
<b>Baumbestand:</b>	Alter Teil, Jungbaum < 5 Jahre Neuer Teil, Mittelgroße Bäume ca. 30 Jahre + Neupflanzungen Durch die Neupflanzungen ist der Baumbestand derzeit ausreichend und aktuell.						
<b>Einfriedung:</b>	Der Alte Teil umlaufende Natursteinmauer, Teilstück 2020 saniert; überwiegend reparaturbedürftig, teilweise schief hängend. Standsicherheit derzeit gegeben. Südlich dient die Stützmauer auch der Befestigung des Friedhofes. Neuer Teil Drahtgeflecht eingefasst mit natürlicher Einfassung (Hecken und Sträucher).						
<b>Parken:</b>	Anzahl Stellplätze		X				
<b>Infrastruktur / Ausstattungen:</b>	Wasser - Leitungsnetz		X				
	Bänke		X				
	Brunnen		X				
	Abfallplätze		X				
	Handwagenstationen		X				
	Fahrradabstellbügel	nicht vorhanden					
<b>Grabarten:</b>	Etagengrab / Doppelgrab (Urnen)	verfügbar	X				
	Reihengrab (Erdbestattung)	verfügbar	X				
	Rasenreihengrab (Erdbestattung)						
	Kinderreihengrab	verfügbar	X				
	Urnenreihengrab (für eine Urne)	verfügbar	X				
	Urnenrasenreihengrab (für 1 Urne)						
	Urnenwahlgrab (bis zu vier Urnen)	verfügbar	X				
	Baumbestattungen	verfügbar	X				
	Staudenfeld	verfügbar	X				
	Gärtnergepflegtes Grabfeld						
	Grabfläche	ausreichend		X			
<b>Sonstiges:</b>							
<b>Bewertung:</b>	Ausreichendes Grabangebot						
<b>Entwicklung:</b>	Die Freiflächen bieten genügend Bestattungsfläche.						
<b>Maßnahmen:</b>	Wegeeinfassungen überarbeiten und anlegen. Wegeführung optimieren. Sanierungen / Instandsetzungen der Naturstein Friedhofsmauer.						

<b>Friedhof Ortsteil:</b>	<b>Elgersweier</b>					
<b>Adresse:</b>	<b>Sandackerweg 6, 77656 Offenburg</b>					
<b>Größe:</b>	<b>1,1 ha</b>					
<b>Anzahl Grabstellen:</b>	<b>509</b>					
<b>Aussegnungshalle:</b>	<b>125 Sitzplätze</b>					
<b>Anzahl Kühlräume:</b>	<b>3 Aufbahrungsräume, davon 2 Kühlräume</b>					
<b>Beschreibung:</b>	Außerörtlicher Friedhof; 1845 angelegt, 1973 und 2003 erweitert; umgeben von Kirche, Kindergarten, Obstgarten und Erschließungsstraße für Sporthalle.					
<b>Wege</b>	Wegeausbau Betonpflaster, Wegekanten bei Bedarf reparieren. Grabzwischenwege Maggia Granit Wegeplatten.					
<b>Baumbestand:</b>	Alter, den Friedhof prägender Baumbestand, große Tannen im Norden. Linden und Ahorn im westlichen Friedhofsteil. Durch die Neupflanzungen ist der Baumbestand derzeit ausreichend und aktuell.					
<b>Einfriedung:</b>	Im alten Teil südlich Einfriedung mit Friedhofsmauer. Abdeckung aus Natursteinabdeckungen. Reparaturen der Friedhofsmauer erforderlich. Im neuen Teil Maschendrahtzaun mit natürlicher Einfriedung. Im nord-östlichen Teil keine Einfriedung zur Wiese.					
<b>Parken:</b>	Anzahl Stellplätze		X			
<b>Infrastruktur / Ausstattungen:</b>	Wasser - Leitungsnetz		X			
	Bänke		X			
	Brunnen		X			
	Abfallplätze		X			
	Handwagenstationen		X			
	Fahrradabstellbügel	nicht vorhanden				
						
<b>Grabarten:</b>	Etagengrab / Doppelgrab (Urnen)	verfügbar	X			
	Reihengrab (Erdbestattung)	verfügbar	X			
	Rasenreihengrab (Erdbestattung)					
	Kinderreihengrab	verfügbar	X			
	Urnenreihengrab (für eine Urne)	verfügbar	X			
	Urnenrasenreihengrab (für 1 Urne)					
	Urnenwahlgrab (bis zu vier Urnen)	verfügbar	X			
	Baumbestattungen	verfügbar	X			
	Staudenfeld					
	Gärtnergepflegtes Grabfeld	verfügbar				
	Grabfläche	ausreichend	X			
<b>Sonstiges:</b>	Flächen von abgeräumten Gräbern sukzessive einebnen und ansäen.					
<b>Bewertung:</b>	Ausreichendes Grabangebot					
<b>Entwicklung:</b>	Die Freiflächen bieten genügend Bestattungsfläche.					
<b>Maßnahmen:</b>	Friedhofsmauer im Bedarfsfall sukzessive reparieren. Langfristig Entwicklung alternativer Grabarten auf den üppigen Freiflächen (Baumbestattungen) oder gärtnergepflegten Grabanlagen.					

<b>Gebäude:</b>	Strom	X			●
	Wasser	X			●
	Energie	X			●
	Dacheindeckung	X		●	●
	Wände	X			●
	Fenster (Aussegnungshalle erneuern)	X	●		
	Türen	X			●
	Technik	X			●
	Bodenbelag	X		●	●
	Stühle	X		●	
	Öffentliche WC Anlage	X		●	
<b>Gebäude Sonstiges:</b>	Aufbahrungsräume und Kühlräume sind auf aktuellem Stand. Bestuhlung langfristig erneuern. WC Anlage nicht barrierefrei. Vorplatz / Zugang Gebäude Unebenheiten beseitigen.		●		

<b>Friedhof Ortsteil:</b>	<b>Griesheim</b>						
<b>Adresse:</b>	<b>Hornisgrindestraße, 77652 Offenburg</b>						
<b>Größe:</b>	<b>0,5 ha</b>						
<b>Anzahl Grabstellen:</b>	<b>321</b>						
<b>Aussegnungshalle:</b>	<b>-</b>						
<b>Anzahl Kühlräume:</b>	<b>-</b>						
<b>Beschreibung:</b>	Seinerzeit außerörtlicher Friedhof 1842 angelegt, zwei Mal erweitert. Zwischenzeitlich im südlichen und östlichen Teil umgeben von Bebauung, im nördlichen Teil landwirtschaftliche Fläche. Im alten Teil geprägt von Freiflächen durch abgeräumte Grabstellen, Mammutbaum (Naturdenkmal) in zentraler Stelle prägt den Friedhof.						
<b>Wege</b>	Im alten Teil Wassergebunden ohne Einfassungen						
	Im neuen Teil Betonpflaster						
<b>Baumbestand:</b>	Alter Teil, Jungbäume Nachpflanzungen < 5 Jahre						
	Neuer Teil, Mittelgroße Bäume ca. 40 Jahre						
	Baumbestand derzeit ausreichend und aktuell. Bäume am Weg Baumscheiben herstellen (Wurzelschutz)						
<b>Einfriedung:</b>	Der Alte Teil umlaufende Natursteinmauer, überwiegend reparaturbedürftig. Standsicherheit derzeit gegeben.						
	Neuer Teil Drahtgeflecht eingefasst mit natürlicher Einfassung (Hecken und Sträucher).						
<b>Parken:</b>	Anzahl Stellplätze		<b>X</b>				
<b>Infrastruktur / Ausstattungen:</b>	Wasser - Leitungsnetz		<b>X</b>				
	Bänke		<b>X</b>				
	Brunnen		<b>X</b>				
	Abfallplätze		<b>X</b>				
	Handwagenstationen		<b>X</b>				
	Fahrradabstellbügel		nicht vorhanden				
<b>Grabarten:</b>	Einzelgrab / Doppelgrab (Urnen)		verfügbar	<b>X</b>			
	Reihengrab (Erdbestattung)		verfügbar	<b>X</b>			
	Rasenreihengrab (Erdbestattung)						
	Kinderreihengrab		verfügbar	<b>X</b>			
	Urnenreihengrab (für eine Urne)		verfügbar	<b>X</b>			
	Urnenrasenreihengrab (für 1 Urne)						
	Urnenwahlgrab (bis zu vier Urnen)		verfügbar	<b>X</b>			
	Baumbestattungen		verfügbar	<b>X</b>			
	Staudenfeld		Nicht vorhanden	<b>X</b>			
	Gärtnergepflegtes Grabfeld						
	Grabfläche		ausreichend	<b>X</b>			
<b>Sonstiges:</b>							
<b>Bewertung:</b>	Groß dimensionierter Friedhof bietet Entwicklungsfläche						
<b>Entwicklung:</b>	Vorhaltefläche als Blumenwiese anlegen. Grabangebot durch Staudenfeld / Baumbestattungen erweitern. Vorhanden Baumbestattungsfeld gestalterisch aufwerten; hierzu auch zentrale Ablageflächen herstellen.						
<b>Maßnahmen:</b>	Im alten Teil wassergebundenen Weg sanieren ggf. Wegeverlauf überarbeiten, Wegeeinfassungen herstellen. Sanierungen / Instandsetzungen der Naturstein Friedhofsmauer						

<b>Friedhof Ortsteil:</b>	<b>Rammersweier</b>					
<b>Adresse:</b>	<b>Schellenberggasse, 77654 Offenburg</b>					
<b>Größe:</b>	<b>0,5 ha</b>					
<b>Anzahl Grabstellen:</b>	<b>535</b>					
<b>Aussegnungshalle:</b>	-					
<b>Anzahl Kühlräume:</b>	-					
<b>Beschreibung:</b>	Jüngster Friedhof nördlich der Herz-Jesu Pfarrkirche gelegen; 1955 angelegt, umgeben von Obstbaumanlagen und Kleingärten. Friedhof in Hanglage, südlich ausgerichtet, daher extreme Wärmebildung im Sommer. Zufahrt über Schellenberggasse nördlich. Erfolgte Umgestaltung mit neuen Urnengräber im mittleren nördlichen Friedhofsteil, sowie zwei Staudenfelder.					
<b>Wege</b>	Unterschiedliche Wegeausbau, Betonpflaster, Schwarzbelag, Rasengassenwege und Wassergebunden ohne Einfassungen. Grabzwischenwege als Kieswege ausgebildet.					
<b>Baumbestand:</b>	>40 Jahre, überwiegend kugelförmige Bäume. Nachpflanzungen im mittleren Teil <5Jahre. Neue Baumreihe aus sommerblühenden trockenresistenten Bäumen. Durch die Neupflanzungen ist der Baumbestand derzeit ausreichend und aktuell.					
<b>Einfriedung:</b>	Umlaufende Einfriedung mit niedrigen Eiben / Thuja; teilweise abgängig. Zufahrten offen (keine Tore).					
<b>Parken:</b>	Anzahl Stellplätze		X			
<b>Infrastruktur / Ausstattungen:</b>	Wasser - Leitungsnetz		X			
	Bänke		X			
	Brunnen		X			
	Abfallplätze		X			
	Handwagenstationen		X			
	Fahrradabstellbügel	nicht vorhanden				
<b>Grabarten:</b>	Etagengrab / Doppelgrab (Urnen)	verfügbar	X			
	Reihengrab (Erdbestattung)	verfügbar	X			
	Rasenreihengrab (Erdbestattung)					
	Kinderreihengrab	verfügbar	X			
	Urnenreihengrab (für eine Urne)	verfügbar	X			
	Urnenrasenreihengrab (für 1 Urne)					
	Urnenwahlgrab (bis zu vier Urnen)	verfügbar	X			
	Baumbestattungen	verfügbar	X			
	Staudenfeld	verfügbar	X			
	Gärtnergepflegtes Grabfeld					
	Grabfläche	ausreichend	X			
<b>Sonstiges:</b>	Nicht benötigte Gräber und Kieswege sukzessive zurückbauen und begrünen. Flächen einebnen und ansäen.					
<b>Bewertung:</b>	Ausreichendes Grabangebot					
<b>Entwicklung:</b>	Die Freiflächen bieten genügend Bestattungsfläche.					
<b>Maßnahmen:</b>	Wegeausbau überarbeiten und langfristig möglichst einheitlich anlegen. Wegeführung optimieren. Treppe Zugang von Kirche langfristig sanieren.					

<b>Friedhof Ortsteil:</b>	<b>Waltersweier</b>					
<b>Adresse:</b>	<b>Quirinusweg, 77656 Offenburg</b>					
<b>Größe:</b>	<b>0,3 ha</b>					
<b>Anzahl Grabstellen:</b>	<b>228</b>					
<b>Aussegnungshalle:</b>	<b>-</b>					
<b>Anzahl Kühlräume:</b>	<b>-</b>					
<b>Beschreibung:</b>	Innerörtlicher Friedhof; 1747 angelegt unweit der Kirche, umgeben von Spielplatz, Grünflächen, Wohnbebauung.					
<b>Wege</b>	Alter Teil neuer Wegeausbau mit Betonpflaster und Einfassungen, Neuer Teil Betonpflaster. Grabzwischenwege Maggia Granit Wegeplatten.					
<b>Baumbestand:</b>	>40 Jahre, überwiegend kugelförmige Robinien innerhalb des Friedhofs in gleichmäßigen Abständen. Nachpflanzungen <5Jahre. Neue am Aufenthaltsplatz und im Baumbestattungsfeldern. Durch die Neupflanzungen ist der Baumbestand derzeit ausreichend und aktuell.					
<b>Einfriedung:</b>	Umlaufende Einfriedung mit Friedhofsmauer. Abdeckung teilweise Natursteinabdeckungen und Betonabdeckungen. Sanierung der Friedhofsmauer erforderlich.					
<b>Parken:</b>	Anzahl Stellplätze		<b>X</b>			
<b>Infrastruktur / Ausstattungen:</b>	Wasser - Leitungsnetz		<b>X</b>			
	Bänke		<b>X</b>			
	Brunnen		<b>X</b>			
	Abfallplätze		<b>X</b>			
	Handwagenstationen		<b>X</b>			
	Fahrradabstellbügel	nicht vorhanden				
<b>Grabarten:</b>	Etagengrab / Doppelgrab (Urnen)	verfügbar	<b>X</b>			
	Reihengrab (Erdbestattung)	verfügbar	<b>X</b>			
	Rasenreihengrab (Erdbestattung)		<b>X</b>			
	Kinderreihengrab	verfügbar	<b>X</b>			
	Urnenreihengrab (für eine Urne)	verfügbar	<b>X</b>			
	Urnenrasenreihengrab (für 1 Urne)					
	Urnenwahlgrab (bis zu vier Urnen)	verfügbar	<b>X</b>			
	Baumbestattungen	verfügbar	<b>X</b>			
	Staudenfeld	verfügbar	<b>X</b>			
	Gärtnergepflegtes Grabfeld					
	Grabfläche	ausreichend		<b>X</b>		
<b>Sonstiges:</b>	Einfassungen von abgeräumten Gräbern ggf. zurückbauen; Flächen einebnen und ansäen.					
<b>Bewertung:</b>	Ausreichendes Grabangebot					
<b>Entwicklung:</b>	Die Freiflächen bieten genügend Bestattungsfläche.					
<b>Maßnahmen:</b>	Friedhofskreuz nach Sanierung am neuen Standort aufbauen. Friedhofsmauer im Bedarfsfall sukzessive reparieren.					

<b>Friedhof Ortsteil:</b>	<b>Weier</b>					
<b>Adresse:</b>	<b>Friedhofstraße, 77656 Offenburg</b>					
<b>Größe:</b>	<b>0,4 ha</b>					
<b>Anzahl Grabstellen:</b>	<b>301</b>					
<b>Aussegnungshalle:</b>	<b>-</b>					
<b>Anzahl Kühlräume:</b>	<b>-</b>					
<b>Beschreibung:</b>	Innerörtlicher Friedhof; 1925 angelegt, Kirche am anderen Dorfe, umgeben von Erschließungsstraße und Wohnbebauung.					
<b>Wege</b>	Wegeausbau mit Betonpflaster. Grabzwischenwege Maggia Granit Wegeplatten. Erschließungsweg zum Erdlagerplatz nicht befestigt.					
<b>Baumbestand:</b>	Durch die Neupflanzungen ist der Baumbestand derzeit ausreichend und aktuell.					
<b>Einfriedung:</b>	Umlaufende Sandsteinmauer mit Natursteinabdeckungen. Reparaturen der Friedhofsmauer erforderlich.					
<b>Parken:</b>	Anzahl Stellplätze		<b>X</b>			
<b>Infrastruktur / Ausstattungen:</b>	Wasser - Leitungsnetz		<b>X</b>			
	Bänke		<b>X</b>			
	Brunnen		<b>X</b>			
	Abfallplätze		<b>X</b>			
	Handwagenstationen		<b>X</b>			
	Fahrradabstellbügel	nicht vorhanden				
<b>Grabarten:</b>	Etagengrab / Doppelgrab (Urnen)	verfügbar	<b>X</b>			
	Reihengrab (Erdbestattung)	verfügbar	<b>X</b>			
	Rasenreihengrab (Erdbestattung)					
	Kinderreihengrab	verfügbar	<b>X</b>			
	Urnenreihengrab (für eine Urne)	verfügbar	<b>X</b>			
	Urnenrasenreihengrab (für 1 Urne)					
	Urnenwahlgrab (bis zu vier Urnen)	verfügbar	<b>X</b>			
	Baumbestattungen	verfügbar	<b>X</b>			
	Staudenfeld	verfügbar	<b>X</b>			
	Gärtnergepflegtes Grabfeld					
	Grabfläche	ausreichend	<b>X</b>			
<b>Sonstiges:</b>	Flächen von abgeräumten Gräbern sukzessive einebnen und ansäen.					
<b>Bewertung:</b>	Ausreichendes Grabangebot					
<b>Entwicklung:</b>	Die Freiflächen bieten genügend Bestattungsfläche.					
<b>Maßnahmen:</b>	Neue Grabflächen für Etagengräber mit Erschließungsweg herstellen mit separatem Zugang zum Parkplatz. Friedhofsmauer im Bedarfsfall sukzessive reparieren.					

<b>Friedhof Ortsteil:</b>	<b>Windschläg</b>					
<b>Adresse:</b>	<b>Alemannenstraße, 77652 Offenburg</b>					
<b>Größe:</b>	<b>0,8 ha</b>					
<b>Anzahl Grabstellen:</b>	<b>384</b>					
<b>Aussegnungshalle:</b>	<b>80 Sitzplätze</b>					
<b>Anzahl Kühlräume:</b>	<b>-</b>					
<b>Beschreibung:</b>	Innerörtlicher Friedhof; 1837 angelegt, erweitert 1980 und 2002; umgeben von Erschließungsstraße für Wohnbebauung und Schule. Aussegnungshalle von 1980.					
<b>Wege</b>	Wegeausbau wassergebunden; im neuen Teil barrierefrei; im alten Teil nicht barrierefrei. Grabzwischenwege Maggia Granit Wegeplatten.					
<b>Baumbestand:</b>	Durch die Neupflanzungen ist der Baumbestand derzeit ausreichend und aktuell.					
<b>Einfriedung:</b>	Im alten Teil umlaufende Einfriedung mit Friedhofsmauer. Abdeckung aus Natursteinabdeckungen. Reparaturen der Friedhofsmauer erforderlich. Im neuen Teil Maschendrahtzaun mit natürlicher Einfriedung.					
<b>Parken:</b>	Anzahl Stellplätze		X			
<b>Infrastruktur / Ausstattungen:</b>	Wasser - Leitungsnetz		X			
	Bänke		X			
	Brunnen		X			
	Abfallplätze		X			
	Handwagenstationen		X			
	Fahrradabstellbügel	nicht vorhanden				
<b>Grabarten:</b>	Etagengrab / Doppelgrab (Urnen)	verfügbar	X			
	Reihengrab (Erdbestattung)	verfügbar	X			
	Rasenreihengrab (Erdbestattung)					
	Kinderreihengrab	verfügbar	X			
	Urnenreihengrab (für eine Urne)	verfügbar	X			
	Urnenrasenreihengrab (für 1 Urne)	verfügbar	X			
	Urnenwahlgrab (bis zu vier Urnen)	verfügbar	X			
	Baumbestattungen	verfügbar	X			
	Staudenfeld					
	Gärtnergepflegtes Grabfeld					
	Grabfläche	ausreichend	X			
<b>Sonstiges:</b>	Flächen von abgeräumten Gräbern sukzessive einebnen und ansäen.					
<b>Bewertung:</b>	Ausreichendes Grabangebot					
<b>Entwicklung:</b>	Die Freiflächen bieten genügend Bestattungsfläche.					
<b>Maßnahmen:</b>	Wege im alten Teil wassergebunden und barrierefrei anlegen. Friedhofsmauer im Bedarfsfall sukzessive reparieren.					

<b>Gebäude:</b>	Strom (Zählerschrank umsetzen)	X			
	Wasser	X			
	Energie	X			
	Dacheindeckung	X			
	Wände	X			
	Fenster	X			
	Türen	X			
	Technik	X			
	Bodenbelag	X			
	Stühle	X			
	Öffentliche WC Anlage	X			
<b>Gebäude Sonstiges:</b>	Gebäude im ordentlichen Zustand – aktuell (mit Ausnahme Zählerschrank) keine weiteren Maßnahmen erforderlich.				

<b>Friedhof Ortsteil:</b>	<b>Zell-Weierbach (Alte Weingartenfriedhof)</b>					
<b>Adresse:</b>	<b>Weingartenstraße 82, 77654 Offenburg</b>					
<b>Größe:</b>	<b>1,5 ha</b>					
<b>Anzahl Grabstellen:</b>	<b>1.286</b>					
<b>Aussegnungshalle:</b>	<b>-</b>					
<b>Anzahl Kühlräume:</b>	<b>-</b>					
<b>Beschreibung:</b>	Früher kirchlicher Friedhof für das Kirchspiel Weingarten (Zell-Weierbach, Fessenbach, Rammersweier; 1727 angelegt bei der Pfarrkirche. Mehrmals erweitert. Umgeben von Rebanlagen und Streuobstwiesen. Westlich gelegen, getrennt durch den Kirchweg, befindet sich der städtische Weingartenfriedhof. Seit 2013 in Trägerschaft der Stadt.					
<b>Wege</b>	Wegeausbau wassergebunden; im neuen Teil barrierefrei; im alten Teil nicht barrierefrei. Grabzwischenwege Maggia Granit Wegeplatten.					
<b>Baumbestand:</b>	Durch die Neupflanzungen ist der Baumbestand derzeit ausreichend und aktuell.					
<b>Einfriedung:</b>	Im alten Teil umlaufende Einfriedung mit Friedhofsmauer. Abdeckung aus Natursteinabdeckungen. Reparaturen der Friedhofsmauer erforderlich. Im neuen Teil Maschendrahtzaun mit natürlicher Einfriedung.					
<b>Parken:</b>	Anzahl Stellplätze	X				
<b>Infrastruktur / Ausstattungen:</b>	Wasser - Leitungsnetz	X				
	Bänke	X				
	Brunnen	X				
	Abfallplätze	X				
	Handwagenstationen	X				
	Fahrradabstellbügel	nicht vorhanden				
<b>Grabarten:</b>	Etagengrab / Doppelgrab (Urnen)	verfügbar	X			
	Reihengrab (Erdbestattung)	nicht vorhanden				
	Rasenreihengrab (Erdbestattung)					
	Kinderreihengrab	verfügbar	X			
	Urnenreihengrab (für eine Urne)	verfügbar	X			
	Urnenrasenreihengrab (für 1 Urne)	verfügbar	X			
	Urnenwahlgrab (bis zu vier Urnen)	verfügbar	X			
	Baumbestattungen	verfügbar	X			
	Staudenfeld					
	Gärtnergepflegtes Grabfeld					
	Grabfeld für Frühgeborene	verfügbar				
	Grabfläche	ausreichend	X			
<b>Sonstiges:</b>	Bei Übernahme 2011 Sanierungsstau. Seit Übernahme durch die TBO kontinuierliche Entwicklung und Abbau des Sanierungsstaus. Flächen von abgeräumten Gräbern sukzessive einebnen und ansäen.					
<b>Bewertung:</b>	Ausreichendes Grabangebot					
<b>Entwicklung:</b>	Die Freiflächen bieten genügend Bestattungsfläche.					
<b>Maßnahmen:</b>	Wege im alten Teil (Feld 2) neu anlegen. Erschließung eines Grabfeldes für Naturbestattungen um künftige Trends anzubieten. Naturhecke im Bereich Kirchweg im Bedarfsfalle erneuern. Erschließung (Parken / Wendehammer) im östlichen Teil ordnen (Grunderwerb erforderlich). Friedhof mit Toren schließen. Friedhofsmauer im Bedarfsfall sukzessive instand setzen.					

<b>Friedhof Ortsteil:</b>	<b>Zunsweier</b>					
<b>Adresse:</b>	<b>Am Kirchberg 10, 77656 Offenburg</b>					
<b>Größe:</b>	<b>1 ha</b>					
<b>Anzahl Grabstellen:</b>	<b>676</b>					
<b>Aussegnungshalle:</b>	<b>80 Sitzplätze</b>					
<b>Anzahl Kühlräume:</b>	<b>3 Aufbahrungsräume, davon 1 Kühlraum</b>					
<b>Beschreibung:</b>	Innerörtlicher Friedhof; ca. 1900 angelegt; mehrmals erweitert; umgeben von Streuobstwiesen. Geregelt Zufahrt ausschließlich über Wolfsgrube von Osten. Fußläufig von der Kirche jedoch erreichbar. Hanglage.					
<b>Wege</b>	Wegeausbau Betonpflaster, Wegekanten bei Bedarf reparieren. Grabzwischenwege Maggia Granit Wegeplatten.					
<b>Baumbestand:</b>	Alter, den Friedhof prägender Baumbestand, große Eichen und Platanen im östlichen Friedhofsteil. Durch die Neupflanzungen ist der Baumbestand derzeit ausreichend und aktuell.					
<b>Einfriedung:</b>	Im alten Teil umlaufende Einfriedung mit Friedhofsmauer. Abdeckung aus Natursteinabdeckungen. Reparaturen der Friedhofsmauer erforderlich. Im neuen Teil Maschendrahtzaun mit natürlicher Einfriedung. Im östlichen Teil abgängig. Im neuen Teil Einfriedung erforderlich (Schutz vor Wildtieren).					
<b>Parken:</b>	Anzahl Stellplätze		X			
<b>Infrastruktur / Ausstattungen:</b>	Wasser - Leitungsnetz		X			
	Bänke		X			
	Brunnen		X			
	Abfallplätze		X			
	Handwagenstationen		X			
	Fahrradabstellbügel	nicht vorhanden				
<b>Grabarten:</b>	Etagengrab / Doppelgrab (Urnen)	verfügbar	X			
	Reihengrab (Erdbestattung)	verfügbar	X			
	Rasenreihengrab (Erdbestattung)					
	Kinderreihengrab	verfügbar	X			
	Urnenreihengrab (für eine Urne)	verfügbar	X			
	Urnenrasenreihengrab (für 1 Urne)					
	Urnenwahlgrab (bis zu vier Urnen)	verfügbar	X			
	Baumbestattungen	verfügbar	X			
	Staudenfeld					
	Gärtnergepflegtes Grabfeld	verfügbar				
	Grabfläche	ausreichend	X			
<b>Sonstiges:</b>	Flächen von abgeräumten Gräbern sukzessive einebnen und ansäen.					
<b>Bewertung:</b>	Ausreichendes Grabangebot					
<b>Entwicklung:</b>	Die Freiflächen bieten genügend Bestattungsfläche.					
<b>Maßnahmen:</b>	Friedhofsmauer im Bedarfsfall sukzessive reparieren. Neue Grabstätten bzw. größere Anzahl Urnenwahlgräber in absehbarer Zeit erforderlich.					

<b>Gebäude:</b>	Strom (Zählerschrank / Verteiler auf neuen Stand bringen)	X	●		
	Wasser	X			●
	Energie	X			●
	Dacheindeckung	X			●
	Wände	X			●
	Fenster (Kühlräume erneuern)	X	●		
	Türen	X			●
	Technik	X			●
	Bodenbelag	X			●
	Stühle	X	●	●	
	Öffentliche WC Anlage	X		●	
<b>Gebäude Sonstiges:</b>	Aufbahrungsräume und Kühlräume auf aktuellen Stand bringen. Bestuhlung langfristig erneuern. Vorplatz / Zugang WC Anlage langfristig erneuern.		●		