Anlage 1


Im Rindfleischgrund
Zur Lindenhöhe
Zeller Strasse
Blochleweg
Waldbach
Beseitigung von Totholz
Im Blöchle
Enfernen der Bäume und Sträucher
Beseitigung von Totholz
Enfernen der Bäume
Beseitigung von Totholz
Zurückdrängen von sich ausbreitenden Weidenbewuchs
Knöterichbewuchs bekämpfen
Am Kähnerbach
Auferstehungskirche
Herstellung des Grobrechens
Reaktivierung des Unterhaltungsweges (Schotter)
Beseitigung von Totholz
Zurückdrängen von sich ausbreitenden Weidenbewuchs
Weingartenstrasse
1. Pflegeabschnitt 2016
2. Pflegeabschnitt 2017
3. Pflegeabschnitt 2018
4. Pflegeabschnitt 2019