



Mauerabschnitt I

Fotodokumentation Schäden

Aufnahmedatum: Januar 2017



Bild 1 Mauerfuß, Ausbruchsstelle



Bild 2 Mauerfuß, Ausbruchsstelle



Bild 3 Ausbauchungen entlang des Mauerfußes



Bild 4 Mauerfuß, Ausbruch



Bild 5 Mauerkrone, großer Ausbruch



Bild 6 Mauerkrone, großer Ausbruch



Bild 7 Ansicht Rückseite



Bild 8 Ansicht Rückseite



Bild 9 Ansicht Rückseite, defekte Mauerabdeckung



Bild 10 Ansicht Rückseite